

GEZ

4.296.2024

1. Nazwa

SZKOŁA

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

2. Czas powstania

1937 r., remont 2018 r.

3. Miejscowość

MYSŁOWICE

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Widok budynku od wschodu

4. Adres

ul. 3-go Maja 19
nr działki 528/62, obręb Wesoła
41-400 Mysłowice

5. Przynależność administracyjna

województwo śląskie

powiat Mysłowice

gmina miasto Mysłowice

6. Formy ochrony

Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego
(Uchwała nr LIV/560/05 Rady Miasta
Mysłowice z dnia 24.11.2005r.)

Historia: budynek wzniesiony w 1937 roku, remontowany w 2018 roku (termomodernizacja).¹

Opis: trójkondygnacyjny budynek skonstruowany z kilku kubicznych brył lekko zróżnicowanych w wysokościach, zryzalitowanych, płasko nakrytych. Ściany murowane, tynkowane, na cokole wyodrębnionym uskokiem. Otwory okienne zróżnicowane w proporcjach, szerokie, prostokątne, stolarka współczesna, dwupoziomowa, sześciodzielna i czterodzielna oraz mniejsze okna kwadratowe z jednodzielną stolarką. Budynek po kapitalnym remoncie.

Wartości: wartość historyczna - przykład rozwoju architektury w mieście Mysłowice. Wartość architektoniczna obiektu – obiekt użyteczności publicznej (oświata); przykład międzywojennej architektury funkcjonalizmu.

Stan zachowania: zachowana bryła obiektu, kształt dachu, rozmieszczenia i kształt otworów, podziały stolarki okiennej. Budynek po remoncie: ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu, docieplenie ścian fundamentowych, wymiana parapetów, rynien i rur spustowych, wymiana drzwi zewnętrznych i okien, renowacja elementów zewnętrznych budynku – schody, tarasy. Zachowana kompozycja elewacji. Brak przebudów/nadbudów.

Postulaty dotyczące konserwacji: ochrona zabytkowej formy i substancji budynku, tj. zachowanie w niezmienionej postaci sposobu ukształtowania bryły, wysokości zabudowy frontowej, w tym wysokości gzymsu wieńczącego. Zachowanie kształtu dachu, kompozycji elewacji, kształtu otworów. W przypadku wymiany stolarki okiennej i drzwiowej - odtworzenie jej podziałów, ilości skrzydeł i formy historycznej.

Zakazuje się lokalizacji na elewacji frontowej urządzeń technicznych: anten, klimatyzatorów, przyłączy telekomunikacyjnych, kabli i szaf kablowych elektroenergetycznych i pomieszczeń do gromadzenia odpadów. Zakazuje się również stosowania na elewacjach okładzin systemowych, listew plastikowych, sidingu, blach oraz drewna.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Jakub Danielski, 08.08.2022 r.



11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

W KRAKOWIE
Krzysztof Jankowski

¹ Źródło: Projekt budowlany. Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej nr 14 w Mysłowicach, 2014. http://www.bip.myslowice.pl/data/auctions/80_-_architektura_-_opis_-_sp_nr_14.pdf (dostęp: 08.08.2022)

* dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewpisanych do wojewódzkiej ewidencji zabytków