

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

GEZ
4195.1024

MYSŁOWICE

KAMIENICA

1. Nazwa

1 ów. XX w.

2. Czas powstania

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



3. Miejscowość

ul. Adama Mickiewicza 3
nr działki 980/139, obręb Mysłowice
41-400 Mysłowice

4. Adres

województwo śląskie
powiat Mysłowice
gmina miasto Mysłowice

6. Formy ochrony

Widok budynku od północnego-zachodu

8. Historia, opis i wartości

Historia: budynek wzniesiony w 1 čw. XX w.
Opis: budynek na końcu zabudowy, podpiwniczony, trójkondygnacyjny, nakryty dachem trójsiodłowym, o krótkich połaciach frontowych, krytym papą i dachówką ceramiczną; połaci frontowe rozczłonkowane lukarnami i mansardowo nakrytymi fasadami o faliście wykroju kotarowej fasady, akcentującymi osie ćwierćowałnych, dwukondygnacyjnych wykuszów. W skrajnych osiach - trzy kondygnacje loggiibalkonów.

Ściany murowane z cegły, w górnych kondygnacjach tynkowane, detal tynkowany (gzymys wieńczący parter) i wypracowany w tynku: poziome prążki między oknami parteru zwieńczone taśmowym fryzem na wysokości ślemon okien, obramienie triforium nadświetła drzwi wejściowych, bonowane, zdwojone lizeny górnych kondygnacji, ułożone koncentrycznie prostokąty – w płytnach podokiennech okien trzeciej kondygnacji, rzędy wąskich, pionowych płyceńek podokennych w wykuszach; w elewacji szczytowej – dwie kondygnacje płytowych, obszernych blend: zamkniętych odcinkiem łuku – na parterze i zamkniętych łukiem okrągłym – powyżej gzymsu kordonowego.

Otwory okienne parteru prostokątne i zamknięte łukiem koszowym, otwory okienne pięter – prostokątne. Stolarka okenna w większości oryginalna, dwudzielna, z drobnymi, pionowymi podziałami dwudzielnymi nadślepion; w części współczesna. Drzwi dwuskrzydłowe, płytnowo-ramowe.

Wartość: wartość historyczna - przykład rozwoju architektury w mieście Mysłowice. Wartość architektoniczna – malownicza, monumentalna bryła, jednorodna kompozycja elewacji, detal w duchu modernizmu.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konservacji

Stan zachowania: uszkodzone i przebarwione tynki, zabrudzona ceglana powierzchnia ścian; zachowana znaczna część oryginalnej stolarki okiennej; współczesna – z zachowaniem historycznych podziałów. Zachowana bryła budynku, kształt dachu i jego pokrycie, kompozycja elewacji frontowych, rozmieszczenie i kształt otworów, detal architektoniczny.

Postulaty dotyczące konserwacji: remont kapitałny elewacji z zachowaniem jej wystroju, materiałów i kolorystyki; ujednolicenie podziałów stolarki okiennej. Ochrona zabytkowej formy i substancji budynku, tj. zachowanie w niezmienionej postaci sposobu ukształtowania bryły, wysokości zabudowy frontowej, w tym wysokości gzymsu wieńczącego. Zachowanie kształtu i pokrycia dachu, rozmieszczenia i kształtu otworów okiennych, kompozycji elewacji frontowej, ochrona zabytkowych detali architektonicznych. Zachowanie oryginalnych materiałów wykończeniowych i kolorystyki. W przypadku wymiany stolarki okiennej i drzwiowej - odtworzenie jej podziałów, ilości skrzydeł i formy historycznej.

Zakazuje się lokalizacji na elewacji frontowej urządzeń technicznych: anten, klimatyzatorów, przyłączów telekomunikacyjnych, kabli i szaf kablowych elektroenergetycznych oraz pomieszczeń do gromadzenia odpadów. Zakazuje się również stosowania na elewacjach okładzin systemowych, listew plastikowych, sidingu, blach oraz drewna.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Jakub Danielski, 08.08.2022 r.



11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*
**KONSERWATOR ZABYTKÓW
W KRAKOWICACH**


Lukasz Konarzewski

* dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewpisanych do wojewódzkiej ewidencji zabytków