

KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
GEZ L. 464. IDk	MYSŁOWICE	
1. Nazwa	2. Czas powstania	4. Adres
KRZYŻ - MĘKA BOŻA	1818 r.	ul. Osvobodzenia przy nr 139 nr działki 314, obręb Mysłowice 41-400 Mysłowice
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym		5. Przynależność administracyjna województwo Śląskie powiat Mysłowice gmina miasto Mysłowice
		6. Formy ochrony
		
<p style="text-align: right;">Widok od południowego-zachodu</p>		

Historia: krzyż wystawiony w 1818 r., ufundowany przez mieszkańców Janowa: Rupalę i Pachę.

Opis: kamienny krzyż z figurą Chrystusa posadowiony na masywnej, prostopadłościennej podstawie – cokół w formie kostki profilowanej na pionowych krawędziach i stup o prostokątnym przekroju, zwieńczony czworoboczną płytą. Na lico stupa – polichromowana figura Matki Boskiej Bolesnej wypracowana w tynku. Figura ustawiona na rozbudowanej, płaskiej konsoli, w formie wtopionej w cokół kowadłkowego postumentu. Na płycie – krzyż łaciński o trójlistnie zakończonych ramionach, osadzony na dzwonowatej podstawie dekorowanej palmetą w ramce i rozetką, z górnej części – rozetą. Na krzyżu – postać Chrystusa, polichromowana. Krzyż ustawiiono na podmurowaniu. Od ulicy do krzyża - schodki. Otoczenie zagospodarowane w formie ogródka, z niskim murkiem odgradzającym od ulicy i kamiennymi wazonami.

Wartości: historyczna - przydrożny krzyż jest elementem krajobrazu kulturowego – dowodem kultury materialnej (postument, płaskorzeźba) i niematerialnej (obrazuje praktyki religijne spotęczności – miejsce spotkania, modlitwy podczas obrzędów religijnych). Wartość artystyczna - obiekt o cechach sztuki ludowej.

Stan zachowania: stan zły, poważnie uszkodzone: figura Chrystusa (brak głowy), figura Marii, tynk i malatura, liczne przebarwienia i spękania, tuszczące się przemalowania na podłożu cementowym oraz kolorystyka wtórna powodują, że detale artystyczne i estetyczne obiektu zostały zatracone. Przemalowania wykonane bez zachowania zgodności materiałów i technologii.

Postulaty dotyczące konserwacji: - odtworzenie brakujących detali, szczególnie postaci Chrystusa i Maryi; - odtworzenie tynków; - usunięcie powielanych przez lata warstw spękanej farby; - ochrona zabytkowej formy i substancji obiektu, tj. zachowanie w niezmienionej postaci sposobu ukształtowania bryły, wysokości; -usunięcie z powierzchni kamienia niespójnych z podłożem powłok przemalowań i cementowych uzupełnień; - odtworzenie brakujących elementów, - uporządkowanie terenu okalającego krzyż.

10. Wykonanie kartki (autor, data i podpis)
Jakub Danielski, 08.08.2022 r.


11. Zatwierdzenie karty (popis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*
**KONSERWATOR ZABYTKÓW
W KATOWICACH**
