

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

GEZ
4.469.1014

KRZYŻ - BOŻA MĘKA

1. Nazwa

3. Miejscowość

MYSŁOWICE

2. Czas powstania

1 poł. XX w.

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



4. Adres

ul. Polskiego Czerwonego Krzyża
118/Marii Konopnickiej
nr działki 1641/13, obręb Krasowy
41-400 Mysłowice

5. Przynależność administracyjna

województwo śląskie

powiat Mysłowice

gmina miasto Mysłowice

6. Formy ochrony

Widok od południowego-zachodu

8. Historia, opis i wartości

Historia: krzyż z figurą Chrystusa wystawiony w 1 poł. XX w., krzyż wymieniony w 2 poł. XX w.

Opis: drewniany krzyż łaciński z metalową, malowaną figurą Chrystusa Ukrzyżowanego. W zwieńczeniu krzyża metalowa plakietka z monogramem I.N.R.I. Krzyż otoczony ogrodzeniem ze sztachet drewnianych.

Wartości: historyczna – krzyż przydrożny, kapliczka jest elementem krajobrazu kulturowego – dowodem kultury materialnej (postument, płaskorzeźba) i niematerialnej (obrazuje praktyki religijne społeczności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konservacji

Stan zachowania: krzyż - stan bardzo dobry, figura Chrystusa uszkodzona – liczne, poprzecze spekania na całej długości rąk i nog, odspojenia warstwy malarskiej. Zachowany materiał i kompozycja .

Postulaty dotyczące konserwacji: konserwacja figury Chrystusa. Ochrona zabytkowej formy i substancji obiektu, tj. zachowanie w niezmienionej postaci sposobu ukształtowania, wysokości, detali, materiałów wykończeniowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Jakub Danielski, 08.08.2022 r.



11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

**SLASKI WOJEWODZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW**



Lukasz Kornazewski

* dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewpisanych do wojewódzkiej ewidencji zabytków